

Efterslæbsvedligeholdelsespulje kommunale skoler 2020 - 2022

Team SYD	2020	2021	2022	Ikke finansieret
Afsat i budgettet	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
fremskrevet projekter i 2019 finansieret fra anlæg 238 i 2020	2.527.029			
3 omklædningsrum ved 3 gymnastiksale Valdemarskolen			2.000.000	
Asgårdskolen - Indv.tagrender lavet til udv. Tagrende	200.000	200.000	200.000	
Asgårdskolen - Udskiftning af tagpap(gangareal)		640.000		
Asgårdskolen - Varmtvandsbassin	1.500.000			
Asgårdskolen - vedligehold af træværk			250.000	
Asgårdsskolen - asfalt cykelsti			100.000	
Asgårdsskolen - murarbejde			100.000	
Asgårdsskolen - ændre tagrender til udvendige		500.000		
Byskov skolen - krematorie varme	200.000			
Benløse skole - maling træværk			250.000	
Benløse skole - oprette fliser i lærergård og cykelskur				
Benløse skole - Renovering af ovenlysvinduer		2.200.000		
Benløse skole - reparation af murværk			150.000	
Campuskolen - Ahornhallen, foyer gulv		210.000		
Campuskolen - trappe ved bygning 2A			200.000	
Campuskolen- Ahornhallen - udskiftning af defekt tagventilation.	145.000			
Campuskolen- fliser i skolegård og langs bygninger		1.000.000		
Campuskolen- lanterne-tagvinduer rådne		365.000		
Campuskolen- opretning af tag/hjørner		78.000		
Campuskolen, Ahornhallen				140.000
Campuskolen-randbeplantning		600.000		
Dagmarskolen - nedsunkne gulve			3.600.000	
Dagmarskolen - tage på 4 bygninger		2.000.000	1.500.000	
Dagmarskolen - Ventilation		4.000.000		
Dagmarskolen- hævning af sunke tagbrønde		50.000		
Dagmarskolen tagpap samlingsal og gymnastiksalen		800.000		
Dagmarskolen tagrender		100.000		
Dagmarskolen- udskiftning af adgangs kontrol			160.000	
Dagmarskolen-adgangsvæje		750.000		
Kildeskolen-udvidelse af p.plads		30.000		
Kildeskolen- Udskiftning af tag			830.000	
Kildeskolen-maling af vinduer og døre			160.000	
Nordbakkeskolen	6.200.000			
Nordbakkeskolen			490.000	
Nordbakkeskolen		280.000		
Nordbakkeskolen		1.600.000		
Nordbakkeskolen		150.000		
Nordbakkeskolen-rep af fuger i murværk			40.000	
Søholmskolen - AT-påbud ventilation	1.500.000			
Valdemarskolen - kloakledninger	100.000	2.000.000	1.000.000	
Valdemarskolen - skolegården			500.000	
Valdemarskolen - stofledninger	1.500.000			
Valdemarskolen - Udskiftning af kloak ved A-pavillon		150.000		
Valdemarskolen - udskiftning af tegtag på Aulabygning		13.000.000		
Valdemarskolen - Udskiftning af tegtag på ny gymnastiksal		5.000.000		
Valdemarskolen - udskiftning af tegtag på portbygning			8.000.000	
Valdemarskolen - Ventilation		2.500.000		
Valdemarskolen - Vinduer Portbygning		1.500.000		
Vigersted hallen - udskiftning af hal gulv			1.600.000	
Vigersted skole - renovering toiletter indskoling			300.000	
Vigersted Skole-tag	75.000			
Vigerstedskole-Algebehandling af tage, 2. etape		65.000		
Vigerstedskolen - udskiftning af ventilation		1.500.000		500.000
Ådalskolen - tag udskiftes		2.700.000		2.700.000
Ådalskolen-udvidelse af p.plads		40.000		
Åmarken			110.000	
Afsat til projekter	13.947.029	44.008.000	21.540.000	3.340.000
Intern fast honorar til anlæg genopretning	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	14.947.029	45.008.000	22.540.000	

Farveforklaring

Administrationen vurderer at skaden kan vente 4-5 år

Administrationen vurderer at skaden kan vente 1-4 år

Administrationen vurderer at skaden skal udbedres hurtigst muligt



Bemærkninger

meget nedslidt fliser gulve og teknik er fra 1930erne
Udhæng med indiv. tagrender laves til udhæng med udv. tagrender
Udskiftning af tagpap på gangareal (10 mm polystyrol udlagt på eksisterende tagfolie og Derbigum ovenpå.)
Opretning af overløbsrender
Udskiftning af træfacader til vedligeholdelsesfrie plader
Nyt slidlag af asfalt på cykelsti
Genopretning af fuger i vægge
Ændring af indvendige tagrender til udvendige tagrender
Undersøgelse af Krematorievarme på Byskov skolen afdeling Benløse og Asgård i samarbejde med ESCO projektet
Maling af træværk på skolen
Genopretning af filser i lærergård. Fare for personskade
Renovering af ovenlys
Reparation af murstensfuger
Udskiftning af nedslidt foyer gulv. Gulvet skiftes til linoleums gulv med måtter v. indgange ude og inde.
trappe nedslidt
Styring udskiftes og kommer så på CTS.
Flisearealer udskiftes til nye 40x40x6 fliser, da de er farlige at gå på.
Vindueslister udskiftes og males ,andre vinduer er rådne og skal udskiftes.
Taghjørner oprettes så tagrender ikke løber over. PT 2 stk.
Udskiftning af laminatgulv i foyer.
Fældning af popler langs boldbane. Rødder går i kloaker på Adalskolen og løfter fliser.Poplerne har nået deres levealder, fremover skal der afsættes beløb til rodbekæmpelse
Opretning af gulve i bygning A, B, C og D - klasselokaler samt gangareal
Ny tagbelægning på bygning A, B, C og D
Ventilation af klasselokalerne
Tagbrønde er under terræn og skal hæves. Rense efterfølgende for småsten
udskiftning af tagpap på samlingssal og gymnastiksalene (1 lag Derbigum brændt ovenpå eksisterende tagpap)
Reparationer af tagrender flere steder på skolen
Systemet er nedslidt, reservedel findes ikke.
Udskiftning af farlige fliser på adgangsveje.
P.plads bag skolen udvides i græsarealet mod sti.
Eternit tag på gl. pedelbolig er mørnet og skal udskiftes.
Maling af døre og vinduer.
Udskiftning af bølge eternit tag. Tagplader er møre og revner
Renovering af baderum. Defekte samlinger i vinyl, ringe stand.
Udskiftning af velux vinduer gl. skolebygn. Jævnligt utætte.
Udskiftning af halgulv. Tåler ikke flere afslibninger,får løbende nye stave.
Nedrivning opbygning af kældertrappe SFO. Er farlig at gå på.
Fuger på mure ordnes i hallen og gl. pedelbolig
Ventilation af klasselokalerne
Udskiftning af hele kloaknettet på Valdemarskolen. Rørene falder sammen. Inkl. TV gennemgang
Asfalt i skolegård og parkering er meget slidt
udskiftning af tærrede stofledninger de gir mange kortslutninger
Udskiftning af kloak ved trappe ved A-pavillon
Udskiftning af tegtag - beløbet mangler endelig kvalificering
Udskiftning af tegtag - beløbet mangler endelig kvalificering
Udskiftning af tegtag - beløbet mangler endelig kvalificering
Indeklima med forhøjet co2 børn og personale har mange sygedage
Udskiftning af vinduer rammer ved at falde ud
udskiftning af gulv i hallen
Renovering toiletter indskoling
Revnede tagpader og rygninger udskiftes. Taget gennemgås udv.
Tagge algebehandles da det er meget mos der ødelægger teglsten
Udskiftning af ventilation
Udskiftning af tagfladen. Tagpap revner grundet solpåvirkning. Rengvand kommer ind efterfølgende og skader konstruktion.
eEksisterende p.plads udvides. Obs på gravhøj i nærheden
Udskiftning af nedslidt ståltag på lade. Stor risiko for stormskader.