





Store Eigtvedgård

Langebjergvej 62, 4100 Ringsted

Ladebygning

Dato. 29.11.2019

		<p>Laderum mod nord.</p> <p>Spærkonstruktion er ret medtaget</p> <p>Betondæk i forskellige niveauer.</p>
		<p>Laderum mod syd</p> <p>Jorddæk</p>
		<p>Gavlrum mod nord</p> <p>Mulighed for skimmelvækst.</p> <p>Teglgulv i dårlig stand</p>
 <p>19/06/2019 10:44</p>		<p>Laderum mod syd</p> <p>Spærkonstruktion i dårlig stand</p>

Store Eigtvedgård

Langebjergvej 62, 4100 Ringsted

Ladebygning

Dato. 29.11.2019



Laderum mod syd



Laderum mod syd

Spærkonstruktion med "ny" reparation.

Afskåret bjælker.



Laderum mod syd

Murværk er medtaget

Store Eigtvedgård

Langebjergvej 62, 4100 Ringsted

Ladebygning

Dato. 29.11.2019

 <p>10/12/2018 12:05</p>		<p>Ladebygning mod nord</p> <p>Murhjørne revnet pga. sætning i fundamentet</p>
 <p>10/12/2018 12:05</p>		<p>Ladebygning mod nord</p> <p>Gavl revnet. Sætningskade.</p>
		<p>Ladebygning Mod øst</p> <p>Taget er asbest bølgeeternitplader.</p> <p>Hele tagkonstruktionen står til udskiftning.</p>

Store Eigtvedgård

Langebjergvej 62, 4100 Ringsted

Ladebygning

Dato. 29.11.2019



Ladebygning

Østfacade

Mødding er opbygget i en betonkonstruktion, som er meget medtaget.

Facadevægge er skjoldet pga. fugt.



Ladebygning

Vestfacade

Facadevægge er opfugtede.