

Efterslæbsvedligeholdelsespulje kommunale skoler 2021 - 2024

	2021	2022	2023	2024	Ikke finanseret
Afsat i budgettet	5.529.290	9.090.000	10.000.000	10.000.000	
Asgårdsskolen				700.000	
Asgårdsskolen					212.000
Asgårdsskolen		600.000			
Asgårdsskolen					1.060.000
Asgårdsskolen		2.000.000			
Asgårdsskolen				2.200.000	4.493.500
Benløse skole					853.000
Benløse skole				2.900.000	
Benløse skole			600.000		
Campusskolen		1.270.000			
Campusskolen			250.000		
Campusskolen	250.000				110.000
Campusskolen			220.000		
Campusskolen				220.000	
Campusskolen				1.150.000	
Dagmarskolen				140.000	
Dagmarskolen			550.000		
Dagmarskolen			800.000		
Dagmarskolen	400.000				
Dagmarskolen				200.000	
Dagmarskolen		425.000			
Dagmarskolen				120.000	
Dagmarskolen		550.000			
Kildeskolen		900.000			
Kildeskolen Børnehave		150.000			
Nordbakkeskolen	400.000				
Nordbakkeskolen				200.000	
Nordbakkeskolen				200.000	
Nordbakkeskolen				500.000	
Nordbakkeskolen			230.000		
Nordbakkeskolen	550.000				
Søholmskolen	100.000				
Søholmskolen			200.000		
Valdemarskolen		150.000			
Valdemarskolen				110.000	
Valdemarskolen				200.000	
Valdemarskolen					3.250.000
Valdemarskolen					8.670.000
Valdemarskolen				200.000	
Valdemarskolen					159.000
Valdemarskolen	200.000				
Valdemarskolen		1.900.000			
Valdemarskolen	1.460.000				
Vigersted Skole			150.000		
Vigersted Skole		130.000			
Vigersted Skole	1.300.000				
Vigersted Skole		175.000			
Vigersted Skole				960.000	
Vigersted Skole					155.000
Vigersted Skole					90.000
Vigersted Skole		400.000			
Adalskolen			7.000.000		
Åmarken		220.000			
Åmarken		220.000			
Afsat til projekter	4.660.000	9.090.000	10.000.000	10.000.000	
Akut genopretning	869.290				
Samlet ønske til efterslæb	5.529.290	9.090.000	10.000.000	10.000.000	
Samlet sum til akut genopretning	0	0	0	0	

Ikke finansieret efter 2024

17.780.500

Bemærkninger
Udskiftning af tagpap på gangareal (10 mm polystyrol udlagt på eksisterende tagfolie og Derbigum ovenpå.)
Etablering af bassindug over varmtvandsbassinet
Udskiftninger af stempler under hæve/sænkepladen i varmtvandsbassinet
Opretning af bassinkanten på varmtvandsbassinet
Udskiftning af tegltage (der er ikke undertag under nuværende tegl)
Udskiftning af skolekøkken
Udskiftning af eternittag
Renovering af baderum i Benløsehallen pige og drengeomklædning
Strømpøforing af kloaker,udskiftning af rør. Rapport påpeger behovet for renovering. Slamsuger tilkaldes meget ofte.
udskift/omlægning af varmt vand og cirkulation til synlige rør. Rør er 45 år gl. og der er jævnlgt gennemtæringer
Tagvinduer i "lanterne" renoveres / udskiftes
Udskiftning af el-vinduesåbnere i fællesrum
Udskiftning af gelænder ved stentrapper
Flisearealer udskiftes asfalt, da de er farlige at gå på.
Udskiftning af gamle el-tavler
Renovering af betonspringere på udkravede gangarealer og betonsøjler/bjælker
Udskiftning af vinduer på hovedbygningen ca. 50 stk.
Udskiftning af kuglehaner / motorventiler til vand/varme
Udskiftning af hegn mod Vestervej
Renovering af vægge under rød gang. Der skal vurderes om dræn virker
Reparationer af tagrender flere steder på skolen
Opsætning af solscreenere på sydsiden
Eternit tag på gl. pedelbolig er mørnet og skal udskiftes.
Renovering af ventilation
Undersøgelse af kloaksystem og renovering af kældervægge i SFO 1
Udskiftning af velux vinduer gl. skolebyg. Jævnligt utætte.
Renovering af baderum
Udskiftning af taget på SFO 1
Renovering af kældertrappe SFO. Er farlig at gå på.
Rør til 1-strengssystem udskiftes til 2-strengssystem - radiatorer udskiftes - Udløst af ESCO der skifter olie fyr til varmepumpe
Omfugning af skorstene
Udskiftning af Veluxvinduer
Renovering af asfalt over dækket til "kulkælder"
Udskiftning af E-tavle
Udskiftning af tag på garage og cykelskur
Udskiftning af taget på gymnastiksalen
Udskiftning af tegltaget på Aulabygningen
Udskiftning af tag på redskabsbygning
renovering af kældertrappe
omfugning af murværk på portbygning
udskiftning af vinduer i Aulabygningen - den høje del - sidebygninger og gymnastiksal
Udskiftning af vinduer i portbygning
Betonreparation af altangang
Omfugning af ca. 70 - 100 m2 murværk på hallen
Udskiftning af ventilationsanlæg
Udskiftning af døre og vinduer i gammel bygning mod syd
Udskiftning af halgulv
Udskiftning af taget på mellemtrin
Udskiftning af vinduespartier
Udskiftning af døre og vinduer samt reparation af skader i tagefladen på toiletbygning
Udskiftning af tagfladen. Tagpap revner grundet solpåvirkning. Rengvand kommer ind efterfølgende og skader konstruktion.
Reparation af murværk og etablering af tagafvanding
Udskiftning af nedslidt ståltag på lade. Stor risiko for stormskader.