



Billede 1 – Besigtigelse den 18. september - Trappetrin slået løs, ligger for enden af trappen.



Billede 2 – Besigtigelse den 18. september - Lysarmatur ødelagt, ledninger hænger løst ned..