



Dato: 19. juni 2019

Kontaktoplysninger

Teknik- og Miljøcenter

Team Natur og MiljøRønnedevej 9
4100 Ringsted

Tel.: +45 57 62 63 00

Dir.: +45 57 62 63 92

Mail: orjo@ringsted.dk

Sag: 15/12531

teknikogmiljo@ringsted.dk

www.ringsted.dk

EAN: 5798007643676

Henvendelse fra Øvre Suså Vandløbslaug om: Rekreative muligheder ved Ringsted Å

Øvre Suså Vandløbslaug har den 19. juni 2019 rundsendt et brev til medlemmer af Klima- og Miljøudvalget i forbindelse med udvalgets behandling af sagen: Rekreative muligheder ved Ringsted Å ved udvalgets møde den 20. juni 2019. I henvendelsen anbefaler Øvre Suså Vandløbslaug at der udarbejdes et tillægsregulativ til det gældende vandløbsregulativ for Ringsted Å. Dertil er vedlagt notat fra Gefion om lovligheden af regulativ for Ringsted Å.

Lovlighed af vandløbsregulativ for Ringsted Å

Administrationen har på møde den 22. oktober 2018 drøftet notat fra Gefion med Øvre Suså Vandløbslaug. Ombudsmanden har i en klage over, at en del af et offentligt vandløb er udlagt som *naturvandløb* udtalt, at der ikke er hjemmel hertil i vandløbsloven. Karakteristisk for strækninger med naturvandløb er, at der ikke er fastlagt dimensioner for vandløbet (bundbredde, bundkote og skråningsanlæg) eller vandføringsevne. Vandløbet er således ureguleret. Det skal nævnes, at udlægning af naturvandløb er sket over hele landet.

Sydlig del af Ringsted Å har også i tidligere regulativer været ureguleret

I 1996 vedtager Vestsjællands Amt det nugældende vandløbsregulativ for Ringsted Å. Af regulativets redegørelsesdel fremgår, at den sydlige del af Ringsted Å fra Havemølle Bro til udløbet i Suså, også i tidligere regulativer (1910 og 1847) var henlagt som naturvandløb, dvs. uregulerede. For den sydlige del er ikke (og har ikke været) fastlagt en bundkote.

Strækningen fra motorvejen til Havemølle Bro har derimod i tidligere regulativ været reguleret, dvs. med fastlagte dimensioner, herunder bundkote. Som følge af en væsentlig overuddybning på ca. 1 m under fastlagt bundkote har amtet valgt at fastlægge strækningen fra syd for motorvejen til Havemølle Bro som naturvandløb. Øvrig strækning med naturvandløb har et godt fald.

Nordlig del af Ringsted Å fra Gyrstinge Sø til motorvejsbroen er reguleret med fastlagte dimensioner, herunder en fastlagt bundkote.

Ingen oprensning, men grødeskæring

Sondringen mellem den regulerede del i nord og den uregulerede del i syd betyder, at den sydlige del normalt ikke oprenses for bundsediment (sand og mudder). Grødeskæring udføres på hele Ringsted Å, bortset fra strækningen mellem jernbanen i Ringsted til Englerup Mølle, der nu indgår i projektet om udtynding af stivstænglet vegetation.

Ingen oversvømmelser af dyrkningsarealer



Ringsted
Kommune

Administrationen har modtaget klage fra én bredejer til Ringsted Å via Patriotisk Selskab og Øvre Suså Vandløbslaug om oversvømmelse grundet tilsandede dræn. Pågældende bredejer har arealer beliggende ned til Ringsted Å på strækningen, der ikke vedligeholdes, dvs. normalt ikke oprensnes eller grødeskæres. Administrationen har afgjort sagen, uden at der er fundet belæg for, at Ringsted Å har givet anledning til oversvømmelse med tab.

Administrationen har til klager tilkendegivet, at kommunen gerne ser nærmere på problematikken, hvor dræn ligger under vandløbsbund – også i forhold til et nyt regulativ. Dette betinger dog, at kommunen får udpeget placering af, hvilke dræn, der ligger under åens bund. Administrationen har ikke modtaget oplysninger herom efterfølgende.

Lavtliggende eng- og mosearealer langs med Ringsted Å oversvømmes typisk om vinteren, hvilket vandløbsregulativet ikke kan (eller skal) modvirke. Mange sidearealer langs med Ringsted Å er udpeget som beskyttede naturtyper som eng, mose eller overdrev. Det vil sige naturtyper, der naturligt er våde. Disse arealer er afhængige af fugtighed og tilpasset periodevis oversvømmelser. Med mellemrum har denne type oversvømmelser givet anledning til henvendelser fra ejer af Torpet Mose.

Nyt vandløbsregulativ for Ringsted Å

Administrationen mener ikke, at der er betydende vandafledningsproblemer for dyrkningsarealer langs med Ringsted Å. Opstår der konkrete problemer, anbefaler administrationen, at disse problemer løses målrettet, hvor problemet foreligger. En stærkere regulering af Ringsted Å på den uregulerede sydlige del kan ikke anbefales.

I forhold hertil giver den nuværende vandløbslov et juridisk problem, idet loven ikke giver mulighed for at undtage de såkaldte naturvandløb fra en stram fastlæggelse af dimensioner (bundbredde, bundkote og skråningsanlæg). I ekspertudvalget for ny vandløbslov, der afgav sine anbefalinger i december 2017, er naturvandløb da også medtaget som en problemstilling, der bør indgå og løses i en ny vandløbslov. Ekspertudvalget anbefaler: *"...at det i vandløbsregulativer kan fastlægges, at naturvandløb som udgangspunkt kan henligge uden krav til vedligeholdelse under nærmere beskrevne forudsætninger."*

Det skal bemærkes, at Byrådet har besluttet en samlet revision af alle kommunens vandløbsregulativer. Dette arbejde pågår, hvilket drøftelserne med Øvre Suså Vandløbslaug også vidner om. Det vil derfor efter administrationens vurdering ikke være hensigtsmæssigt, at udarbejde et tillægsregulativ til det gamle regulativ for Ringsted Å.