



NOTE:
 Koordinatsystem / Kotesystem er DKTM3 / DVR90
 Eksisterende forhold er vist nedtonet
 Ved overkørsler skal der anvendes kørebanelinjer
 For opbygning af regnbed se detaljetegninger
 Parkeringspladser markeret som 2.5 m bredde sættes i beton
 Opbrydnings- og belægningsarbejder i forbindelse med ledningsarbejder er ikke vist på vejplaner

- SIGNATURER:**
- Ny kantsten
 - Slidlag, kørebane
 - Ny kørebekant
 - Slidlag, Cykelsti
 - Ny stikant
 - Ny kørebaneopbygning
 - Fortovs bagkant
 - Ny forstærket kørebaneopbygning
 - Ny brostenskant
 - Ny cykelsti
 - Ny afmærkning
 - Hævet kørebane
 - Eksisterende skel
 - Hævet cykelsti
 - Stationeringslinje
 - Brosten, parkering
 - Retningsfelt
 - Brosten, overkørsel
 - Opmærksomhedsfelt
 - Chaussésten
 - Ny fortov
 - Fortov, udskiftning af fliser
 - Græsabat
 - Regnbed

K11_H3_N1005

Rev:	Tekst:	Udført:	Kontrol:	Godk:	Dato:
			Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted Tlf. 69 89 80 00		
			Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Tlf. 57 62 62 62		
Sag		Dato		Ark.	
Klimatilpasning af Roskildevej i Benløse		30.06.2021		Infrastruktur	
Emne		Tegn.		Konst.	
Hovedprojekt		MABI		TAV	
Belægningsplan		TAV		TAV	
Mål		Tegn. Nr.		Sag nr.	
1:250		329		K11_H3_N1005	
Plottfil		Kommune nr.		Sag nr.	
		329		1011995	
MOE		LYTT			
MOE A/S Marsvej 29 Dk - 4700 Næstved		LYTT Mindegade 13, 3 Dk - 8000 Århus C		Telefon: +45 5572 0907 CVR. nr.: 64 04 56 28 www.moe.dk Telefon: +45 8620 3200 CVR. nr.: 20 37 85 73 www.mgarkilekter.dk	