

Beskrivelse af Småanlæg 2018

Udvalg	Anlæg
PBU	<p>Udvikling i landsbydistrikter</p> <p>Der er indgået aftale om, at afsætte kr. 1.000.000 årligt til udvikling af landsdistrikterne. Helhedsplanen danner grundlag for ansøgningerne.</p>
Udvalg	Anlæg
KMU	<p>Sanering af Fælledvej 2018-19</p> <p>Forslaget indeholder etablering af nye vejafvandingsbrønde, tilkoblet samtidig med at Ringsted Forsyning etablerer den nye regnvandsledning. Endvidere etableres kantsten ved kørebansens afgrænsning, mens den nuværende græsribat bibeholdes som græsribat i hver side.</p> <p>Fælledvej forventes på sigt ændret til en blind vej, hvorfor det skønnes, at der ikke er behov for at etablere et egentlig fortov med belægning i hver side af vejen.</p> <p>Der er pt. bump på kørebanelen, hvilket forventes genetableret efter nugældende regler for bump. Eksisterende vejbelysning bibeholdes uændret.</p>
KMU	<p>Bedre tilgængelighed på Autistiskolen og Vigersted skole</p> <p>Vigersted Lokalråd har ønske om, at der hurtigst muligt kan etableres en gennemtænkt og trafikikker løsning ved afsætning af børn til autistiskolen og til Vigersted Skole fra Snekkerupvej.</p> <p>Ønsket er 2. etape af to, hvor etape 1, stien mellem børnehus og skolen, er etableret.</p>
KMU	<p>Renovering af fortov på Køgevej</p> <p>Renovering af fortov på nordsiden af Køgevej på strækningen fra Dagmarsgade til Kaserne Alle. Det eksisterende fortov er i dårlig stand med uensartet belægning og kantsten.</p> <p>Fortovet renoveres med fliser og kantsten, som det renoverede fortov langs Kirkegården på Næstvedvej og Køgevej syd.</p>
KMU	<p>Udvidelse af Eilekiersvej</p> <p>I lokalplan 2015 er der 2 nye boligområder, der skal have Eilekiersvej som adgangsvej. De 2 boligområder forventes udbygget med ca. 90 boliger tilsammen. Eilekiersvej er offentlig vej.</p> <p>Den nordlige del af Eilekiersvej er udbygget med kørebane, hastighedsdæmpende foranstaltninger, vejafvandning, fortov og belysning. Den sydlige del er i hovedtræk udført med smal kørebane med græsribat og uden vejafvandning.</p> <p>Det forventes at der startes på at bygge boliger i 2016.</p> <p>Det foreslås, at den sydlige del af Eilekiersvej anlægges i samme standard som den nordlige, med fortov i en side, kørebane i samme bredde som den nordlige og med vejafvandning, hastighedsdæmpende foranstaltninger og vejbelysning.</p>

	<p>Det formodes at der færdes en del fodgængere og cyklister i området, da det er en af de veje, der fører til "stibro over motorvejen".</p> <p>Vejen søges i videst mulig omfang etableret i et samspil med fremføring af nye forsyningsledninger i området.</p>
Udvalg	Anlæg
ÆGU	<p><u>Åbne/lukke system til foldedør på KLC</u></p> <p>Montering af system til at åbne og lukke foldedør i den store sal på Knud Lavard Center. Arbejdstilsynet har givet påbud om, at foldedøren i den store sal på Knud Lavard Centeret ikke må bruges i sin nuværende form, fordi den er for tung.</p>
ÆGU	<p><u>Udendørsarealer på KLC og Ortved</u></p> <p>Både KLC og Ortved har aflukkede "haver/gårdhaver", hvor både demente og centrenes andre beboere kan færdes. Begge steder er der ønske om at udvikle og forbedre forholdene og evt. etablere nye beskyttede områder.</p> <p>KLC har ønske om at forny deres atriumgård, så gårdens fire bede hæves og etableres som højbede samt at få etableret fast belægning på stien mellem bedene, da den nuværende sti er belagt med grus.</p> <p>Ortved har en sansehave, som er afskærmet af bygninger. Udover den lukkede sansehave er der grønne arealer rundt om plejecenteret. For at øge sikkerheden, ønskes etableret en demensring.</p>
Udvalg	Anlæg
BUU	<p><u>Ombygning af faglokaler på skoler</u></p> <p>På Vigersted skole ombygges eksisterende sløjdløkkale med rumadskillelser.</p> <p>På Dagmarskolen ombygges to eksisterende lokaler og et uudnyttet lokale til ét faglokale.</p>
Udvalg	Anlæg
KTU	<p><u>Nyt gulv i hal A – Ringsted Sportscenter</u></p> <p>Udskiftning af nuværende trægulv til et sportselastisk gulv, inkl. opbygning af ny understøtning af gulv.</p> <p>Nuværende gulv er nedslidt. Der er hvert år store udskiftninger/reparationer af gulve på grund af gulvstave der knækker. Det er ikke muligt at skaffe stave i samme tykkelse til udskiftning af de knækkede. Overfladen krakelerer hurtigt efter lakering og giver dermed mulighed for vandgennemtrængning med nedbrydning af gulvet til følge.</p> <p>Der vil efterfølgende ikke være behov for den årlige lakering af gulv.</p>