

Dagmarskolen

Vurdering af bygningsmæssige forhold



Ringsted
Kommune





Ringsted
Kommune

Vestervej 11, 4100 Ringsted

Brugere i dagtimer

- Folkeskole, 0' – 6' klasser
- 368 indskrevne elever pr. 10. sep. 2020

Brugere eftermiddag/aften

- SFO 1 (0' – 2' klasse)
- SFO 2, "Klubben" (3' – 6' klasse)
- Modersmålsundervisning
- Diverse foreninger



Ringsted
Kommune

Arealer

- **6.700 m² brugsareal, fordelt på 8 bygningsafsnit;**
 - Hovedbygning, 2 etager 2.300m²
 - Bygning A, Blå gang 620m²
 - Bygning B, Rød gang 780m²
 - Bygning C, Grøn gang 670m²
 - Bygning D, Gul gang 590m²
 - Gymnastikfløj 1.140m²
 - Pedelbygning 110m²
 - Samlingsfløj 470m²



Ringsted
Kommune

Gennemførte større bygningsarbejder (2017 - 2020)

- Etablering af "Spire" gang i bygning A (kælder), 2017
- Nedrivning af udtjente overdækninger i skolegård
- Etablering af Håndværk & Design (HDF) lokaler, 2019
- Nyt tag på Hovedbygning, 2019
- ESCO renovering* - udskiftning af belysningskilder og etablering af CTS, 2019
- Nyt tag på bygning A – B - C –D og samlingsal, 2020
- Nyt tag på gymnastiksale, 2020-2021 (pågår)

* Der er fortsat original isolering i tag og facader, og originale vinduer



Ringsted
Kommune

Opgørelse over kendte opgaver på Dagmarskolen

Opgørelse over kendte tiltag på dagmarskolen					
Arbejdsopgave	Genopretning	Vedligeholdsefterslæb	Budgetønsker	Forslag under udarbejdelse	Udefra kommende
Omplacering af indskolingen fra Vestervejens skole til bygning A				Udgift ikke kendt	
Forskønnelse af Dagmarskolen			1.200.000		
Opretning af gulve, Bygning A, B, C, D, og delvist Hovedbygning			7.000.000		
Ventilation af Hovedbygning*		1.500.000			
Hævning af nedsunkne nedløbsbrønde		50.000			
Udskiftning af adgangskontrol		160.000			
Renovering af adgangsveje		750.000			
Maling af træværk	100.000				
Udvendige solgardiner	500.000				
Kloakseparering					3.600.000
I alt	600.000	2.460.000	8.200.000	0	3.600.000
I alt anlægsarbejder og genopretning					
			<u>14.860.000</u>		


* Afhænger af valg ift. placering af Tandklinik



Ringsted
Kommune

Forslag om etablering af tandklinik

Placering i Hovedbygning, 1.sal (der er eksisterende HC-lift i trappegang)



Lokalemæssig konsekvens:

- Fysisklokale, EDB lokale og Billedkunst inddrages og skal placeres andetsteds på skolen
- 3 klasselokaler inddrages
- Eksisterende lokaler for tandplejen kan efter ombygning anvendes af skolen